

ESCON Setup

« リリースノート »

発行 2023-03

システム要件

最小システム要件

| | |
|---------------|-------------------------------|
| オペレーティング・システム | Windows 10, 8, 7, XP SP3 |
| プロセッサ | Core2Duo 1.5 GHz |
| ドライブ | ハードドライブ, 空き容量 1GB |
| インターフェース | USB 2.0 / USB 3.0 |
| メインメモリ | 1 GB RAM |
| モニタ | 画面解像度 1024 x 600 pixel |
| ウェブブラウザ | Microsoft Internet Explorer 8 |

バージョン履歴

エディション 12 (2023-03)

| | | |
|----|--|---|
| 変更 | ESCON Module 24/2 ESCON 36/2 DC ESCON 36/3 EC ESCON Module 50/4 EC-S ESCON 50/5 ESCON Module 50/5 ESCON Module 50/8 ESCON Module 50/8 (HE) ESCON 70/10 | ESCON ファームウェア 0x0162 の開示 |
| | ドキュメンテーション | ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2023-03) |

エディション 11 (2023-01)

| | | |
|----|--|---|
| 変更 | ESCON Module 24/2 ESCON 36/2 DC ESCON 36/3 EC ESCON Module 50/4 EC-S ESCON 50/5 ESCON Module 50/5 ESCON Module 50/8 ESCON Module 50/8 (HE) ESCON 70/10 | ESCON ファームウェア 0x0161 の開示 |
| | ドキュメンテーション | ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2023-01) |

エディション 10 (2021-08)

| | | |
|----|--|---|
| 変更 | ESCON Module 24/2 ESCON 36/2 DC ESCON 36/3 EC ESCON Module 50/4 EC-S ESCON 50/5 ESCON Module 50/5 ESCON Module 50/8 ESCON Module 50/8 (HE) ESCON 70/10 | ESCON ファームウェア 0x0160 の開示 |
| | ドキュメンテーション | ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2021-08) - 機能比較表 (2021-08) - ハードウェア・リファレンス (2021-08) |

エディション 9 発行 2 (2020-06)

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| 変更 | ESCON Module 50/8 ESCON Module 50/8 HE | 英語のデバイスリファレンスの改訂 (2020 年 6 月) |
|----|---|-------------------------------|

エディション 9 (2018-11)

| | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|
| 変更 | ESCON Studio 2.2 改訂 5 | グラフィカルユーザーインターフェースが高解像度画面に対応 |
| | ドキュメンテーション | ハードウェア・リファレンスの改訂 (2018 年 11 月) |

エディション 8 (2017-04)

| | | |
|----|---|--|
| 特徴 | ESCON Studio 2.2 改訂 4 | サーボコントローラ ESCON Module 50/8 及び ESCON Module 50/8 HE を新たにサポート アルファベット大文字の入力に対応したパラメータファイル形式 (*.edc) |
| | ESCON Module 50/8 ESCON Module 50/8 HE | ESCON ファームウェア 0x0151 の開示 ドキュメントの開示： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2017 年 4 月) - 機能比較表 (2017 年 4 月) - ハードウェア・リファレンス (2017 年 4 月) |
| 変更 | ESCON Studio 2.2 | 「スタートアップ・アシスタント」の値範囲エラーを修正 パラメータのインポートの値範囲エラーを修正 |

エディション 7 (2015-11)

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 変更 | ESCON Studio 2.2 改訂 3 | オペレーティング・システムの言語がサポートされていない場合は、標準言語 (英語) が読み込まれます 「制御のチューニング」ウィンドウのレイアウトが変更されました 仮想コントローラ用のパラメータインポートが改善されました |
| | ドキュメンテーション | ドキュメントの改訂 (2015 年 11 月) |

エディション 6 (2014-11)

| | | |
|----|--|---|
| 特徴 | ESCON Studio 2.2 | サーボコントローラ ESCON Module 24/2 を新たにサポート 回転数/電流設定値、オフセット、電流制限用 RC Servo 信号入力 (PWM パルス時間) を導入 新たに加減速度がアナログ入力を通じても設定可能 |
| | ESCON Module 24/2 | ESCON ファームウェア 0x0150 の開示 ドキュメントの開示： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2014 年 11 月) - 機能比較表 (2014 年 11 月) - ハードウェア・リファレンス (2014 年 11 月) |
| 変更 | ESCON Studio 2.2 | センサレス EC モータ用 «制御のチューニング» を最適化 一般的な性能及び安定性の改善 |
| | ESCON 36/2 DC ESCON 36/3 EC ESCON Module 50/4 EC-S ESCON 50/5 ESCON Module 50/5 ESCON 70/10 | ESCON ファームウェア 0x0150 のアップグレード ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2014 年 11 月) - ハードウェア・リファレンス (2014 年 11 月) |

エディション 5 (2013-11)

| | | |
|----|--|--|
| 特徴 | ESCON Studio 2.1 | サーボコントローラ ESCON Module 50/5 EC-S を新たにサポート « データの記録 » ツールを拡張 |
| | ESCON Module 50/5 EC-S | ESCON ファームウェア 0x0140 の開示 ドキュメントの開示： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2013 年 9 月) - 機能比較表 (2013 年 9 月) - ハードウェア・リファレンス (2013 年 9 月) |
| 変更 | ESCON Studio 2.1 | 一般的な性能及び安定性の改善 |
| | ESCON 36/2 DC ESCON 36/3 EC ESCON 50/5 ESCON Module 50/5 ESCON 70/10 | ESCON ファームウェア 0x0140 のアップデート ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2013 年 9 月) - ハードウェア・リファレンス (2013 年 9 月) |

エディション 4 発行 2 (2013-05)

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 変更 | ESCON Studio 2.0 改訂 2 | « イネーブル (Enable) : 時計回り » と « イネーブル (Enable) : 反時計回り » 設定の修正 |
|----|-----------------------|--|

エディション 4 (2013-03)

| | | |
|----|--|--|
| 特徴 | ESCON Studio 2.0 | サーボコントローラ ESCON 70/10 及び ESCON Module 50/5 を新たにサポート « 仮想コントローラ » オプションを導入 (サーボコントローラなしの設定) « 電流比較 » 機能を導入 « データの記録 » ツールを拡張 |
| | ESCON Module 50/5 ESCON 70/10 | ESCON ファームウェア 0x0130 の開示 ドキュメントの開示： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2013 年 3 月) - 機能比較表 (2013 年 3 月) - ハードウェア・リファレンス (2013 年 3 月) |
| 変更 | ESCON Studio 2.0 | 一般的な性能及び安定性の改善 わずかな表現の修正 |
| | ESCON 36/2 DC ESCON 36/3 EC ESCON 50/5 | ESCON ファームウェア 0x0130 のアップデート ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme» (お読みください) (2013 年 3 月) - ハードウェア・リファレンス (2013 年 3 月) |

エディション3 発行2 (2012-10)

| | | |
|----|---------------|--|
| 変更 | ESCON 36/3 EC | ドキュメントの改訂： - ハードウェア・リファレンス (2012年10月) |
|----|---------------|--|

エディション3 (2012-09)

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| 特徴 | ESCON Studio 1.2 | サーボコントローラ ESCON 36/3 EC を新たにサポート 追加言語をサポート：日本語 (ja), 中国語 (zh) « 診断 » アシスタントを導入 « データの記録 » ツールを導入 |
| | ESCON 36/3 EC | ESCON ファームウェア 0x0120 の開示 ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme (お読みください)» (2012年9月) - 機能比較表 (2012年9月) - ハードウェア・リファレンス (2012年9月) |
| 変更 | ESCON 36/2 DC ESCON 50/5 | ESCON ファームウェア 0x0120 のアップデート ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme (お読みください)» (2012年9月) - ハードウェア・リファレンス (2012年9月) |

エディション2 (2012-04)

| | | |
|----|------------------|---|
| 特徴 | ESCON Studio 1.1 | サーボコントローラ ESCON 50/5 を新たにサポート 追加言語をサポート：イタリア語 (it), スペイン語 (es) « スタートアップ・アシスタント » に配線の概要を導入 « コントローラの監視 », 概要と特徴を導入 |
| | ESCON 50/5 | ESCON ファームウェア 0x0110 のアップデート ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme (お読みください)» (2012年3月) - 機能比較表 (2012年3月) - ハードウェア・リファレンス (2012年3月) |
| 特徴 | ESCON 36/2 DC | ESCON ファームウェア 0x0110 の開示 ドキュメントの改訂： - ファームウェアバージョン «Readme (お読みください)» (2012年3月) - ハードウェア・リファレンス (2012年3月) |

エディション1 発行1 (2011-11)

| | | |
|----|----------------------|---|
| 変更 | ESCON Studio 1.0 改訂2 | グラフィックコントローラをクリックすると生じる « コントローラの監視 » のクラッシュを解消 |
|----|----------------------|---|

エディション 1 (2011-10)

| 特徴 | 新規 | 初版 |
|----|----|----|
| 変更 | - | - |

商標登録マークと商標権者

- ・ Core2Duo™; © Intel Corporation, USA-Santa Clara, CA
- ・ Windows®, Internet Explorer®; © Microsoft Corporation, USA-Redmond, WA